

## ใบสอนงานเฉพาะจุด ONE POINT LESSONS (OPL)

หัวข้อ	เรื่อง : วิธีแก้ไขผ้าไหลจาก Hopper เยอะเกินไป			Department :		OPL no. : 001 -...../.....	
				Prepare by		Assist./Mgr.	Eff.: 25/07/20      Rev.:
ประเภทOPL	<input type="checkbox"/> ความรู้พื้นฐาน (Basic Knowledge)	<input type="checkbox"/> การปรับปรุง/แก้ไข(Improvement)	Somphop K.			Ref.:	



1.ตรวจ AM Walk จุดที่6 Cap Sorter พบสิ่งผิดปกติคือผ้าที่ไหลจาก Hopper มีจำนวนที่เยอะเกินไป เป็นสาเหตุของผ้ากลับด้านไปติดรางส่งผ้า



2.วิธีการแก้ไข  
ปรับ VIBRATION ให้อยู่ใน Speed 4 - 7 เพื่อควบคุมการสั่นของ Hopper ให้อยู่ในสเป็ค